

2.1.1 Identifikácia vozidla Ford Ranger 2.2 TDCi 150k DoubleCab 4x4 XL E.Č: PP661CZ

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.5 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora V > 2000 cm ³
Značka a typ vozidla:	Ford Ranger 2.2 TDCi 150k DoubleCab 4x4 XL
Výrobca:	Ford
Rok výroby:	2013
Zdvihový objem valcov motora:	2198 cm ³
Maximálny výkon motora/otáčky:	110 kW
Predpísané palivo:	nafta
Celková hmotnosť:	3200 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	25.9.2013
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	29.1.2020
Evidenčné číslo:	PP661CZ
Držiteľ:	
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	šedá metalíza
Technický preukaz č:	TB037856
Platnosť TK do:	11.9.2021
Platnosť emisnej kontroly do:	11.9.2021

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	6FPPXXMJ2PDP11926	totožné
Výrobné číslo karosérie		
Výrobné číslo motora		

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	164536
Podľa záznamov držiteľa:	164536
Podľa odhadu znalca:	
Počet zohľadnených km:	164536

2.1.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Nie sú k dispozícii

2.1.2.1 Výbava vozidla

Sériová:

ABS + elektronický systém EBD + systém podpory brzdenia v núdzových situáciách EBA
El. ovládanie okien vpredu a vzadu
Imobilizér
ESP - elektronický stabilizačný systém
TCS - systém trakčnej kontroly s funkciou elektronickej uzávierky zadného diferenciálu
HLA - asistent rozjazdu do kopca
HDC - asistent pre zjazd z kopca
ROM - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla
LAC - systém adaptívnej kontroly záťaže
TSM - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu
ISP - inteligentný systém ochrany
7 x airbag : predné bočné airbagy, hlavové záclonové airbagy, kolenný airbag vodiča
HPAS - hydraulický posilňovač riadenia
Elektricky vyhrievané zadné okno
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Palubný počítač
Výškovo nastaviteľný volant
Predné sedadlá nastaviteľné 4-smermi
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou
Zadné 3-sedadlo s hlavovými opierkami a sklopnou stred.lakt'ovou opierkou
Dve sklopné zadné sedadlá - celkový počet miest na sedenie: 4
Predná lakt'ová opierka s integrovanou odkladacou schránkou
Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX krajné zadné sedadlá + detské poistky zámku
Elektrická zásuvka 12V - 2x interiér
DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia
Zadný ochranný rám / nárazník
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - čierny plast
Úchytné oká v nákladovom priestore na upevnenie nákladu
Vonkajšie háky na bočnej časti nákladového priestoru
ICE 1 -Rádio s CD/MP3 prehrávačom, 4 reproduktory
Lapače nečistôt - zadné
16 palcová plnohodnotná rezerva, pneumatika 255/70

16 oceľové disky, pneumatiky 255/70

Mimoriadna:

Manuálne ovládaná klimatizácia
Metalický lak - Moondust Silver, Sea Grey, Panther
Originálne ťažné zariadenie
Naviják Ironman
Sezónne prezutie

2.1.3.1 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadkou zistené poškodenie dverí v zadnom čele, prednej kapoty, spodnej časti predného nárazníka, potlačená spodná časť ľp blatníka, korózia a preliačenie ľavého prahu, korózia pz blatníka, preliačenie vrchnej časti pravého rámu dverí, korózia a preliačenie spodnej časti pravého prahu, korózia korby, poškriabaný lak na karosérii, znečistený interiér, nefunkčný akumulátor, korózia diskov kolies a rámu podvozku. Meraním hrúbky laku bolo zistené, že pravdepodobne bola opravovaná pz časť vozidla a predná kapota.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 35.39 %

Prevodovka + prídatná

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 39.33 %

Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 39.33 %

Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 39.33 %

Rám

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 35.39 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -50.00 %

Technický stav skupiny TSS: 19.66 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 35.39 %

Pneumatiky

Názov	Výrobca	Rozmer	Dezén	Tech.stav
Ľavá predná		255/70 R16	5.00	50.00 %
Pravá predná		255/70 R16	5.00	50.00 %
Ľavá zadná		255/70 R16	5.00	50.00 %
Pravá zadná		255/70 R16	5.00	50.00 %
Rezerva		255/70 R16	5.00	50.00 %

Technický stav skupiny TSS: 50.00 %